# RVM 80 H 1/4

Manómetros de vacío sin relleno de glicerina

## Características

| | |
|---|---|
| **Construcción** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Conexión 1** | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 1** | obturación plana con perno |
| **Conexión** | detrás, centrado |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Rango de temperatura** | medio máx. +60 °C<br>Ambiente -20 °C a +60 °C |




## Nota

Campo de aplicación con carga en reposo: 3/4 del valor final de la escala.
Campo de aplicación con carga alterna: 2/3 del valor final de la escala.

## Artículo

| Denominación | Tamaño nominal Ø | Rango de escala | Categoría de calidad | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| **RVM 80 -1 +0 H 1/4** | 80 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **RVM 80 -1 +0.6 H 1/4** | 80 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **RVM 80 -1 +1.5 H 1/4** | 80 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **RVM 80 -1 +3 H 1/4** | 80 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **RVM 80 -1 +5 H 1/4** | 80 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **RVM 80 -1 +9 H 1/4** | 80 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **RVM 80 -1 +15 H 1/4** | 80 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*