# RVM 50 H

Vakuumski manometri bez glicerinskog punjenja

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Priključak 1** | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | brtvljenje površina bez slavine |
| **Priključak** | straga, centrično |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Temperaturno područje** | mediju maks. +60 °C<br>Ambient -20 °C do +60 °C |




## Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.
Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

## Artikl

| Naziv | Nazivna veličina Ø | Područje skale | Klasa kvalitete | Priključak |
|---|---|---|---|---|
| **RVM 50 -1 +0 H** | 50 | -1...0 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| **RVM 50 -1 +0.6 H** | 50 | -1...+0,6 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| **RVM 50 -1 +1.5 H** | 50 | -1...+1,5 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| **RVM 50 -1 +3 H** | 50 | -1...+3 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| **RVM 50 -1 +5 H** | 50 | -1...+5 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| **RVM 50 -1 +9 H** | 50 | -1...+9 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| **RVM 50 -1 +15 H** | 50 | -1...+15 | 2,5 | G 1/4" - 19 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*