# SKMS HL / SKMS HS

Sujungimo movos sukabinimas (pertvaros jungtis)

HANSA-FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| **Konstrukcija** | Mova su pertvaros jungtimi |
| **1 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Norma** | pagal ISO 7241-1 A serija |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Aprašas

Įstumiama įvorė kartu su spyruokliniais atraminiais žiedais gali būti sumontuota į pertvarą ir veikia kaip nuimama mova.
Sukabinimo metu gali atsirasti Push-Pull funkcija dvigubai veikiant įstumiamai įvorei.
Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

## užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Serija | vamzdžio išoriniam Ø (mm) | Jungties sriegis | Gaminio dydis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKMS 04 HL 2** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 2 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKMS 06 HL 2** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 06 HL 3** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 08 HL 2** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 08 HL 3** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 10 HL 3** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 10 HL 4** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 13 HL 3** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 13 HL 4** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 16 HL 3** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 16 HL 4** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 16 HL 5** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 20 HL 4** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 20 HL 5** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 25 HL 5** | 25 | L | 28 | M 36x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| | | | | | | | | | |
| **SKMS 04 HS 2** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 06 HS 1** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKMS 06 HS 2** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 06 HS 3** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 08 HS 2** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 08 HS 3** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 10 HS 3** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 10 HS 4** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKMS 13 HS 3** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 13 HS 4** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 16 HS 3** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKMS 16 HS 4** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 16 HS 5** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 20 HS 5** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKMS 25 HS 5** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS** | Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM.. |
| **SKM ZUBS 3 CB** | Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM. |
| **SKM ZUBS 3 C** | Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM. |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*

| Atsarginės dalys | |
|---|---|
| **SKM ORING** | Sandarinimo žiedas SKM |
| **SKM STUETZRING** | Atraminis žiedas SKF |