# XDWR VA


## Завъртащо се резбово съединение, без дросел, W90°

HANSA-FLEX

### Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | външна резба BSP цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | пръстен с уплътнителен ръб |
| **Съединение 2** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 2** | 24° вътрешен конус |
| **Конструкция** | завъртащо се резбово съединение без дросел |
| **Модификация** | ъгъл 90° |
| **Стандарт** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Обем на доставката** | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| **Материал** | благородна стомана |






### Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

### Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XDWR NW 04 HL VA** | L | PN 160 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 24 | 12 | 12,5 | 19 | 19 | 6 | 6 |
| **XDWR NW 06 HL VA** | L | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 16 | 14,5 | 21 | 22 | 8 | 8 |
| **XDWR NW 08 HL VA** | L | PN 100 | 10 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 16 | 15,5 | 22 | 22 | 8 | 8 |
| **XDWR NW 10 HL VA** | L | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 37 | 18 | 18,0 | 25 | 27 | 10 | 10 |
| **XDWR NW 13 HL VA** | L | PN 100 | 15 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 42 | 21 | 22,0 | 29 | 32 | 12 | 12 |
| **XDWR NW 16 HL VA** | L | PN 100 | 18 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 46 | 23 | 21,5 | 29 | 36 | 12 | 12 |
| **XDWR NW 20 HL VA** | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 58 | 28 | 28,5 | 36 | 46 | 17 | 17 |
| **XDWR NW 25 HL VA** | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 64 | 32 | 31,5 | 39 | 50 | 22 | 22 |
| **XDWR NW 32 HL VA** | L | PN 63 | 35 | G 1,1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 37 | 35,5 | 46 | 60 | 27 | 27 |
| **XDWR NW 40 HL VA** | L | PN 63 | 42 | G 1,1/2" -11 | 55 | 22 | 85 | 42 | 40,0 | 51 | 65 | 32 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **XDWR NW 03 HS VA** | S | PN 160 | 6 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 16 | 16,5 | 23 | 22 | 8 | 8 |
| **XDWR NW 04 HS VA** | S | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 16 | 16,5 | 23 | 22 | 8 | 8 |
| **XDWR NW 06 HS VA** | S | PN 100 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 37 | 18 | 18,5 | 27 | 27 | 10 | 10 |
| **XDWR NW 08 HS VA** | S | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 37 | 18 | 18,5 | 27 | 27 | 10 | 10 |
| **XDWR NW 10 HS VA** | S | PN 100 | 14 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 42 | 21 | 23,0 | 31 | 32 | 12 | 12 |
| **XDWR NW 13 HS VA** | S | PN 100 | 16 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 46 | 23 | 22,5 | 31 | 36 | 12 | 12 |
| **XDWR NW 16 HS VA** | S | PN 100 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 58 | 28 | 27,5 | 38 | 46 | 17 | 17 |
| **XDWR NW 20 HS VA** | S | PN 100 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 64 | 32 | 31,0 | 43 | 50 | 22 | 22 |
| **XDWR NW 25 HS VA** | S | PN 63 | 30 | G 1,1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 37 | 36,5 | 50 | 60 | 27 | 27 |
| **XDWR NW 32 HS VA** | S | PN 63 | 38 | G 1,1/2" -11 | 55 | 22 | 85 | 42 | 41,0 | 57 | 70 | 32 | 32 |

конструктивна поредица: LL = много лек  L = лек  S = тежък – PN = номинално налягане  PB = макс. работно налягане – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

### Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **XDWR** | Завъртащо се резбово съединение, без дросел, W90°, щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| **DWR VA** | Завъртащо се резбово съединение, без дросел, W90°, щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*