# SKS IR SN71-3

Щекер на щекерния куплунг

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| **Съединение 1** | вътрешни резби BSP цилиндрични |
| **Форма на уплътнение 1** | за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



## Описание

Използване за високо налягане и силни пулсации поради налягането.
Обслужване с една ръка при съединяване (когато противоположният детайл е монтиран неподвижно).
Плоско уплътняващи щекерни куплунги за минимални загуби от утечно масло респ. навлизане на въздух при съединяването.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR SN71-3** | 6 | G 1/4" -19 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 10 IR SN71-3** | 10 | G 3/8" -19 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 13 IR SN71-3** | 12 | G 1/2" -14 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 20 IR SN71-3** | 19 | G 3/4" -14 | 520,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 25 IR SN71-3** | 25 | G 1" -11 | 520,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SN71** | Защита от прах на щекер за куплунг, SKS..SN 71 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*