# RMM 40 HKR

Манометър без глицеринов пълнеж

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Конструкция** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Закрепване** | стягащ пръстен |
| **Съединение 1** | външна резба BSP цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | плоско уплътняващ с цапфа |
| **Съединение** | отзад, центричен |
| **Стандарт** | EN 837-1 |
| **Температурен диапазон** | средата макс. +60 °C<br>Околната среда -20 °C до +60 °C |




## Указание

Диапазон на използване при натоварване в покой: 3/4 x крайната стойност на скалата.
Диапазон на използване при променливо натоварване: 2/3 x крайната стойност на скалата.

## Артикул

| Обозначение | Номинален размер Ø | Диапазон на скалата | Клас качество | Съединение |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 40-1 HKR** | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-1.6 HKR** | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-2.5 HKR** | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-4 HKR** | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-6 HKR** | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-10 HKR** | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-16 HKR** | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-25 HKR** | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-40 HKR** | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-60 HKR** | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-100 HKR** | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-160 HKR** | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-250 HKR** | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-315 HKR** | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-400 HKR** | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*