# HK BM70

ръчен пътен клапан BM 70

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Изпълнение** | моноблок клапан за монтаж в тръбопроводи |
| **Обем на доставката** | без ръчен лост (моля поръчайте отделно) |
| **Работно налягане** | P, A, B: макс. 220bar / T: макс. 80bar |
| **Обемен поток** | макс. 70 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките) |
| **Съединение** | P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2" |

## Описание

компактна модификация
интегриран възвратен клапан и клапан за ограничаване на налягането 90-220bar
(клапанът трябва да бъде настроен)
шибър с резка за управление за чувствително задействане
възможно до 6 секции

## Указания за поръчка

Моля поръчайте ръчния лост отделно - 1 лост на секция!
Клапаните са налични в посоченото основно изпълнение. Други възможности за конфигурация за задействане и типове бутала вижте в графиката.
Пример за конфигурация HKBM70A1L12:
- тип клапан HKBM70
- секция 1 с тип бутало A и задействане 1
- секция 2 с тип бутало L и задействане 12

## Артикул

| Обозначение | l (mm) | L (mm) | Изпълнение | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK BM70 A1** | 66 | 117 | 1 секция (A1) | 4,6 |
| **HK BM70 L12** | 66 | 117 | 1 секция (L12) | 4,6 |
| **HK BM70 A1X2** | 106 | 157 | 2 секция (2xA1) | 7,0 |
| **HK BM70 A1 L12** | 106 | 157 | 2 секция (1xA1; 1xL12) | 7,0 |
| **HK BM70 A1X3** | 145 | 197 | 3 секция (3xA1) | 9,2 |
| **HK BM70 A1X2 L12** | 145 | 197 | 3 секция (2xA1; 1xL12) | 9,2 |
| **HK BM70 A1X4** | 186 | 237 | 4 секция (4xA1) | 11,5 |
| **HK BM70 A1X5** | 226 | 277 | 5 секция (5xA1) | 13,7 |
| **HK BM70 A1X6** | 266 | 317 | 6 секция (6xA1) | 16,0 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK BM HEB** | ръчен лост и принадлежности за ръчен пътен клапан BM |
| **HK BM C0** | предаване на налягане за ръчен пътен клапан BM |
| **HK BM MS** | микро бутон за ръчен пътен клапан BM |

## Резервни части

| | |
|---|---|
| **HK BM KOL** | бутало за ръчен пътен клапан BM |
| **HK BM BET** | задействане за ръчен пътен клапан BM |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*