GKS
Pryžová ochrana proti zalomení

Vlastnosti

Oblast použití	Přístroje pro vysokotlaké čištění
Teplota min.	-50 °C
Teplota max.	135 °C
Materiál	pryž



Popis

Zabraňuje zlomení hadice na objímkou.

Výrobek

Označení	DN*	palce	Vnitřní Ø (mm)	Délka (mm)	Barva
GKS 06	6	1/4"	14,3	120	černá
GKS 08	8	5/16"	17,0	148	černá
GKS 08 BLAU	8	5/16"	17,0	148	modrá
GKS 08 GELB	8	5/16"	17,0	148	žlutá
GKS 08 GRAU	8	5/16"	17,0	148	šedá
GKS 08 ORANGE	8	5/16"	17,0	148	oranžová
GKS 08 ROT	8	5/16"	17,0	148	červená
GKS 10	10	3/8"	19,5	148	černá
GKS 10 BLAU	10	3/8"	19,5	148	modrá
GKS 10 GELB	10	3/8"	19,5	148	žlutá
GKS 10 GRAU	10	3/8"	19,5	148	šedá
GKS 10 ORANGE	10	3/8"	19,5	148	oranžová
GKS 10 ROT	10	3/8"	19,5	148	červená
GKS 13 BLAU	12	1/2"	23,9	148	modrá
GKS 13 GRAU	12	1/2"	23,9	148	šedá

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.