# GMM 80
Manometr s glycerinovou náplní

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konstrukce** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Přípoj 1** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící s čepem |
| **Přípoj** | dole |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Tlumení** | v důsledku glycerinové náplně |
| **Teplotní rozsah** | střední max. +60 °C<br>Okolní -20 °C až +60 °C |



## Upozornění

Rozsah použití při klidném zatížení: 3/4 x koncová hodnota stupnice
Rozsah použití při střídavém zatížení: 2/3 x koncová hodnota stupnice

## Výrobek

| Označení | Jmenovitá velikost Ø | Rozsah stupnice | Jakostní třída | Přípoj |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 80-1** | 80 | 0...1 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-1.6** | 80 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-2.5** | 80 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-4** | 80 | 0...4 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-6** | 80 | 0...6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-10** | 80 | 0...10 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-16** | 80 | 0...16 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-25** | 80 | 0...25 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-40** | 80 | 0...40 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-60** | 80 | 0...60 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-100** | 80 | 0...100 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-160** | 80 | 0...160 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-250** | 80 | 0...250 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-400** | 80 | 0...400 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-600** | 80 | 0...600 | 1,6 | G 1/2" -14 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*