# GVM 100 HFR

Vakuový manometr s glycerinovou náplní

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konstrukce** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Upevnění** | přední kroužek s otvory na připevnění |
| **Přípoj 1** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící s čepem |
| **Přípoj** | vzadu, excentrický |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Tlumení** | v důsledku glycerinové náplně |
| **Teplotní rozsah** | střední max. +60 °C<br>Okolní -20 °C až +60 °C |



## Upozornění

Rozsah použití při klidném zatížení: 3/4 x koncová hodnota stupnice

Rozsah použití při střídavém zatížení: 2/3 x koncová hodnota stupnice

## Výrobek

| Označení | Jmenovitá velikost Ø | Rozsah stupnice | Jakostní třída | Přípoj |
|---|---|---|---|---|
| **GVM 100 -0.6+0 HFR** | 100 | -0,6...0 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 100 -1+0 HFR** | 100 | -1...0 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 100 -1+0.6 HFR** | 100 | -1...+0,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 100 -1+1.5 HFR** | 100 | -1...+1,5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 100 -1+3 HFR** | 100 | -1...+3 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 100 -1+5 HFR** | 100 | -1...+5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 100 -1+9 HFR** | 100 | -1...+9 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 100 -1+15 HFR** | 100 | -1...+15 | 1,0 | G 1/2" -14 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*