# GMM 100 HKR

Manómetros con relleno de glicerina

## Características

| | |
|---|---|
| **Construcción** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Fijación** | Anillo de apriete |
| **Conexión 1** | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 1** | obturación plana con perno |
| **Conexión** | detrás, excéntrico |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Amortiguación** | con relleno de glicerina |
| **Rango de temperatura** | medio máx. +60 °C<br>Ambiente -20 °C a +60 °C |




## Nota

Campo de aplicación con carga en reposo: hasta el valor final de la escala.
Campo de aplicación con carga alterna: hasta 0,9 veces el valor final de la escala.

## Artículo

| Denominación | Tamaño nominal Ø | Rango de escala | Categoría de calidad | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 100-0.6 HKR** | 100 | 0...0,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-1 HKR** | 100 | 0...1 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-1.6 HKR** | 100 | 0...1,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-2.5 HKR** | 100 | 0...2,5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-4 HKR** | 100 | 0...4 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-6 HKR** | 100 | 0...6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-10 HKR** | 100 | 0...10 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-16 HKR** | 100 | 0...16 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-25 HKR** | 100 | 0...25 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-40 HKR** | 100 | 0...40 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-60 HKR** | 100 | 0...60 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-100 HKR** | 100 | 0...100 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-160 HKR** | 100 | 0...160 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-250 HKR** | 100 | 0...250 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-400 HKR** | 100 | 0...400 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-600 HKR** | 100 | 0...600 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-1000 HKR** | 100 | 0...1000 | 1,0 | G 1/2" -14 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*