HK DHA

Magnetventiil NG6, plahvatuste eest kaitstud

Omadused

Rakendamine	suunaventiil 4/2 või 4/3
Komplektis	koos pooliga 24DC ilma kaabliliitmiketa
Tööröhk	P, A, B: max 350 baari / T: max 120 baari
Mahuvool	max 70 l/min (järgige tunnusköveraid)
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6
Paigaldus	sisekuuskantkruvi M5 x 50, 4 tk, 12.9





Kirjeldus

Elektriline juhtimine koos plahvatuse eest kaitstud magnetiga, tüüp OA / 24 VDC
Magnet, normi ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3 kohaselt tüübikatsetatud
Magneti jõudlustarve on 8 W
Magneti ühenduskeere GK: 1/2 tolli ISO/UNI-6125 (kooniline)
Magneti ühenduskeere M: M20x1,5 tolli UNI-4535
Magneti sisemise klemmiliistu juurde pääseb pooli ülemise osa eemaldamise teel
Max mahuvool on 70 l/min, kui p = 100 baari
Max mahuvool on 40 l/min, kui p = 210 baari
Max mahuvool on 20 l/min, kui p = 320 baari

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka täiendavaid lülitusi ja mudeleid.
Palun tellida kaabliliitmikud HK PA MC GK või HK PAM MC M eraldi.

Artikkel

Märgistus	Viis	Ülekate	Kolvitüüp		Rakendamine	Kaal (kg)
HK DHA 0631 2 GK 24	4/2	positiivne (suletud)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,5
HK DHA 0631 2 M 7 24	4/2	positiivne (suletud)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,5
HK DHA 0710 GK 24	4/3	negatiivne (avatud)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,8
HK DHA 0711 GK 24	4/3	positiivne (suletud)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,8
HK DHA 0713 GK 24	4/3	positiivne (suletud)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,8
HK DHA 0713 M 7 24	4/3	positiivne (suletud)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,8
HK DHA 0714 GK 24	4/3	negatiivne (avatud)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Lisatarvikud

HK PA MC	Plahvatuskaitse kaabliliitmik
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.