# K-GMM H

Glycerine-filled pressure gauges, connection on rear

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | 213.40 |
| **Rakendamine** | Glütseriiniga täidetud vaakum-manomeeter |
| **Rakendus** | For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise |
| **Kvaliteediklass** | 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm) |
| **Aine temperatuur** | max +60 °C |
| **Keskkonnatemperatuur** | –20 °C kuni +60 °C |
| **Äärisrõngas** | CrNi steel |
| **Korpus** | Pressed brass |
| **Mõõteelement** | Copper alloy (Ø 63), Copper alloy < 100 bar\ nCrNi steel 1.4571 ≥ 100 bar (Ø 100) |
| **Klaas** | Plexiglass |
| **Osutimehhanism** | Copper alloy |




## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Kõrgete dünaamiliste survekoormustega ja vibratsiooniga mõõtepunktide jaoks

## Artikkel

| Märgistus | Mõõteulatus | Ø (mm) | Ühendus |
|---|---|---|---|
| **K- 07 20 02 56** | -1 / 0.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 57** | 0 - 1.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 58** | 0 - 1.6 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 59** | 0 - 2.5 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 60** | 0 - 4.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 61** | 0 - 6.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 62** | 0 - 10.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 63** | 0 - 16.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 64** | 0 - 25.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 65** | 0 - 40.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 66** | 0 - 60.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 67** | 0 - 100.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 68** | 0 - 160.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 69** | 0 - 250.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 70** | 0 - 400.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 02 71** | 0 - 600.0 bar | 100,0 | G 1/2" |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*