RMM 40 HFR

Manometri bez glicerinskog punjenja

Karakteristike

Izvedba	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Pričvršćenje	Prednji prsten s pričvrsnim provrtom
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa slavinom
Priključak	straga, centrično
Norma	EN 837-1
Temperaturno područje	mediju maks. +60 °C Ambient -20 °C do +60 °C



Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.
Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

Artikl

Naziv	Nazivna veličina Ø	Područje skale	Klasa kvalitete	Priključak
RMM 40-1 HFR	40	0...1	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-1.6 HFR	40	0...1,6	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-2.5 HFR	40	0...2,5	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-4 HFR	40	0...4	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-6 HFR	40	0...6	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-10 HFR	40	0...10	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-16 HFR	40	0...16	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-25 HFR	40	0...25	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-40 HFR	40	0...40	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-60 HFR	40	0...60	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-100 HFR	40	0...100	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-160 HFR	40	0...160	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-250 HFR	40	0...250	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-315 HFR	40	0...315	2,5	G 1/4" - 19
RMM 40-400 HFR	40	0...400	2,5	G 1/4" - 19

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.