# RMM 80 H 1/4

Manometri bez glicerinskog punjenja

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Priključak 1** | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | brtvljenje površina sa slavinom |
| **Priključak** | straga, centrično |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Temperaturno područje** | mediju maks. +60 °C<br>Ambient -20 °C do +60 °C |




## Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.
Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

## Artikl

| Naziv | Nazivna veličina Ø | Područje skale | Klasa kvalitete | Priključak |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 80-0.6 H 1/4** | 80 | 0...0,6 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-1 H 1/4** | 80 | 0...1 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-1.6 H 1/4** | 80 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-2.5 H 1/4** | 80 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-4 H 1/4** | 80 | 0...4 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-6 H 1/4** | 80 | 0...6 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-10 H 1/4** | 80 | 0...10 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-16 H 1/4** | 80 | 0...16 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-25 H 1/4** | 80 | 0...25 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-40 H 1/4** | 80 | 0...40 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-60 H 1/4** | 80 | 0...60 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-160 H 1/4** | 80 | 0...160 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-250 H 1/4** | 80 | 0...250 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-315 H 1/4** | 80 | 0...315 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **RMM 80-400 H 1/4** | 80 | 0...400 | 1,6 | G 1/4" - 19 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*