# GMM 100
Nyomásmérő glicerintöltettel

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Szerkezeti mód** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Csatlakozás 1** | Hengeres BSP külső menet |
| **1 tömítési forma** | lapra tömítő csappal |
| **Csatlakozás** | lent |
| **Szabvány** | EN 837-1 |
| **Csillapítás** | glicerintöltettel |
| **Hőmérséklettartomány** | közepes max. +60 °C<br>Környezeti -20 °C-tól +60 °C-ig |



## Megjegyzés

Alkalmazási tartomány statikus terhelésnél: 3/4 x végérték
Alkalmazási tartomány változó terhelésnél: 2/3 x skála-végérték

## Cikk

| Megnevezés | Névleges méret Ø | Skálatartomány | Minőségi osztály | Csatlakozás |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 100-0.6** | 100 | 0...0,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-1** | 100 | 0...1 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-1.6** | 100 | 0...1,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-2.5** | 100 | 0...2,5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-4** | 100 | 0...4 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-6** | 100 | 0...6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-10** | 100 | 0...10 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-16** | 100 | 0...16 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-25** | 100 | 0...25 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-40** | 100 | 0...40 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-60** | 100 | 0...60 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-100** | 100 | 0...100 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-160** | 100 | 0...160 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-250** | 100 | 0...250 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-400** | 100 | 0...400 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-600** | 100 | 0...600 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-1000** | 100 | 0...1000 | 1,0 | G 1/2" -14 |

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **GMM SCHUTZ** | Gumi védősapka nyomásmérő számára |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*