# RMM 40 H

Nyomásmérő glicerintöltés nélkül

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Szerkezeti mód** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Csatlakozás 1** | Hengeres BSP külső menet |
| **1 tömítési forma** | lapra tömítő csappal |
| **Csatlakozás** | hátul, centrikus |
| **Szabvány** | EN 837-1 |
| **Hőmérséklettartomány** | közepes max. +60 °C<br>Környezeti -20 °C-tól +60 °C-ig |




## Megjegyzés

Alkalmazási tartomány statikus terhelésnél: 3/4 x végérték
Alkalmazási tartomány változó terhelésnél: 2/3 x skála-végérték

## Cikk

| Megnevezés | Névleges méret Ø | Skálatartomány | Minőségi osztály | Csatlakozás |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 40-1-1/8 H** | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-1.6-1/8 H** | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-2.5-1/8 H** | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-4-1/8 H** | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-6-1/8 H** | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-10-1/8 H** | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-16-1/8 H** | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-25-1/8 H** | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-40-1/8 H** | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-60-1/8 H** | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-100-1/8 H** | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-160-1/8 H** | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-250-1/8 H** | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-315-1/8 H** | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-400-1/8 H** | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-1 H** | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-1.6 H** | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-2.5 H** | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-4 H** | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-6 H** | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-10 H** | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-16 H** | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-25 H** | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-40 H** | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-60 H** | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-100 H** | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-160 H** | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-250 H** | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-315 H** | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-400 H** | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*