
# GA FPM


Szennylehúzó, GA-FPM

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Szerkezeti mód** | Szennylehúzó |
| **siklási sebesség max.** | 0,5 m/s |
| **Hőmérséklet min.** | -20 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 200 °C |
| **Közegek** | Ásványi olajok<br>Vizes emulziók |
| **Szerelés:** | nyitott horonyba préselik |
| **Anyag** | (1) Hüvely: Acél<br>Szennylehúzó: FPM |
| **Alkalmazás** | Hidraulika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| h11 | H8 | +0,20<br>0 |




## Leírás

Csekély helyszükséglet
a szennyeződés nem jut át a külső fémgyűrűn.
Egyszerű megoldás.

## Rendelési útmutató

Speciális üzemi feltételek esetén (folyadék, hőmérséklet, nyomás...) forduljon hozzánk.

## Cikk

| Megnevezés | d (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **GA 16 22-3 FPM** | 16 | 22 | 3,0 | 4 |
| **GA 25 35-7 FPM** | 25 | 35 | 7,0 | 10 |
| **GA 30 40-7 FPM** | 30 | 40 | 7,0 | 10 |
| **GA 32 45-4 FPM** | 32 | 45 | 4,0 | 8 |
| **GA 45 55-7 FPM** | 45 | 55 | 7,0 | 10 |
| **GA 45 60-7 FPM** | 45 | 60 | 7,0 | 10 |
| **GA 50 56-5 FPM** | 50 | 56 | 5,0 | 8 |
| **GA 60 70-7 FPM** | 60 | 70 | 7,0 | 10 |
| **GA 63 75-7 FPM** | 63 | 75 | 7,0 | 10 |
| **GA 70 80-7 FPM** | 70 | 80 | 7,0 | 10 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*