K-GMM 1

Glycerine-filled pressure gauges Glycerine-filled pressure gauges, CrNi steel type

Tulajdonságok

Típus	233.50
Kivitel	Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type
Alkalmazás	For gaseous or liquid, corrosive and crystallising mediawhich do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere
Minőségi osztály	1.6 (Ø 63 mm), 1.0 (Ø 100 mm and Ø 160 mm)
Közeghőmérséklet	max. +100 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C-tól +60 °C-ig
ház	CrNi steel
Betekintő ablak	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For use in the chemical/petrochemical process industry, power stations, machinery and industrial plant engineering. For measuring points with high dynamic pressure loads and vibrations.

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Ø (mm)	Csatlakozás
K- 07 20 11 93	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 11 95	-1 / +0.6 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 11 97	-1 / +1.5 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 11 99	-1 / +3.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 01	-1 / +5.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 03	-1 / +9.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 05	-1 / +15.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 08	0 - 1.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 10	0 - 1.6 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 12	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 14	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 16	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 18	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 20	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 22	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 24	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 26	0 - 60.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 28	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 30	0 - 160.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 32	0 - 250.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 34	0 - 400.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 12 36	0 - 600.0 bar	63,0	G 1/4”
K- 07 20 11 92	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 94	-1 / +0.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 96	-1 / +1.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 98	-1 / +3.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 00	-1 / +5.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 02	-1 / +9.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 04	-1 / +15.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 06	0 - 0.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 07	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 09	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 11	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 13	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 15	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 17	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 19	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 21	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.

K-GMM 1

Glycerine-filled pressure gauges Glycerine-filled pressure gauges, CrNi steel type

HANSA-FLEX

Cikk			
Megnevezés	mérési tartomány	Ø (mm)	Csatlakozás
K- 07 20 12 23	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 25	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 27	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 29	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 31	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 33	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 35	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 03 48	0 - 0.6 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 49	0 - 1.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 50	0 - 1.6 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 51	0 - 2.5 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 52	0 - 4.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 53	0 - 6.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 54	0 - 10.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 55	0 - 16.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 56	0 - 25.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 57	0 - 40.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 58	0 - 60.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 59	0 - 100.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 60	0 - 160.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 61	0 - 250.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 62	0 - 400.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 63	0 - 600.0 bar	160,0	G 1/2"

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.