# GVM 160

Manometro a riempimento di glicerina per vuoto

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana con perno |
| **Attacco** | in basso |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Smorzamento** | mediante riempimento di glicerina |
| **Campo della temperatura:** | medio max. +60 °C<br>Ambiente -20 °C a +60 °C |




## Nota

Campo d'impiego con carico statico: 3/4 x valore finale della scala.
Campo d'impiego con carico alternato: 2/3 x valore finale della scala.

## Articolo

| Denominazione | Dimensione nominale Ø | Scala | Classe di qualità | Attacco |
|---|---|---|---|---|
| **GVM 160 -1+0** | 160 | -1...0 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 160 -1+0.6** | 160 | -1...+0,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 160 -1+1.5** | 160 | -1...+1,5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 160 -1+3** | 160 | -1...+3 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 160 -1+5** | 160 | -1...+5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 160 -1+9** | 160 | -1...+9 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GVM 160 -1+15** | 160 | -1...+15 | 1,0 | G 1/2" -14 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*