# RVM 40 H

Manometro senza riempimento di glicerina per vuoto

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana senza perno |
| **Attacco** | posteriore, centrico |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Campo della temperatura:** | medio max. +60 °C<br>Ambiente -20 °C a +60 °C |




## Nota

Campo d'impiego con carico statico: 3/4 x valore finale della scala.
Campo d'impiego con carico alternato: 2/3 x valore finale della scala.

## Articolo

| Denominazione | Dimensione nominale Ø | Scala | Classe di qualità | Attacco |
|---|---|---|---|---|
| **RVM 40 -1 +0H 1/8** | 40 | -1...0 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RVM 40 -1 +0.6 H 1/8** | 40 | -1...+0,6 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RVM 40 -1 +1.5 H 1/8** | 40 | -1...+1,5 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RVM 40 -1 +3 H 1/8** | 40 | -1...+3 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RVM 40 -1 +5 H 1/8** | 40 | -1...+5 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RVM 40 -1 +9 H 1/8** | 40 | -1...+9 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RVM 40 -1 +15 H 1/8** | 40 | -1...+15 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RVM 40 -1 +0H** | 40 | -1...0 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 40 -1 +0.6 H** | 40 | -1...+0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 40 -1 +1.5 H** | 40 | -1...+1,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 40 -1 +3 H** | 40 | -1...+3 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 40 -1 +5 H** | 40 | -1...+5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 40 -1 +9 H** | 40 | -1...+9 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 40 -1 +15 H** | 40 | -1...+15 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*