
# XWV
Keičiamas vožtuvas, jungtis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 - 3 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 - 3 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Gaminio forma** | „T“ formos |
| **Konstrukcija** | Keičiamas vožtuvas, jungtis |
| **Tiekimo apimtis** | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |






## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Aprašas

Su dviem uždaromomis tiekimo ir viena nuotėkų jungtimi.

## Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | M | Ø d (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XWV NW 06 HL** | L | PN 160 | 8 | M 14 x 1,5 | 4,5 | 14,0 | 21 | 14 |
| **XWV NW 08 HL** | L | PN 160 | 10 | M 16 x 1,5 | 6,0 | 15,0 | 22 | 17 |
| **XWV NW 10 HL** | L | PN 160 | 12 | M 18 x 1,5 | 7,5 | 17,0 | 24 | 19 |
| **XWV NW 13 HL** | L | PN 160 | 15 | M 22 x 1,5 | 10,0 | 21,0 | 28 | 19 |
| **XWV NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 14 x 1,5 | 3,0 | 16,0 | 24 | 14 |
| **XWV NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 16 x 1,5 | 4,5 | 17,0 | 24 | 17 |
| **XWV NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 18 x 1,5 | 6,0 | 17,5 | 25 | 19 |
| **XWV NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 7,5 | 21,5 | 30 | 22 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **WV** | Keičiamas vožtuvas, jungtis, Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu |