# SKS IR SN71-3
Įkišamos movos kištukas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Aprašas

Aukšto slėgio ir stipraus slėgio impulso naudojimas.
Valdymas viena ranka sukabinimo metu (kai sujungta detalė yra stipriai įmontuota).
Plokščiai sandarinanti įkišama mova pratekančios alyvos nuostoliams arba oro patekimas sukabinimo metu.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR SN71-3** | 6 | G 1/4" -19 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 10 IR SN71-3** | 10 | G 3/8" -19 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 13 IR SN71-3** | 12 | G 1/2" -14 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 20 IR SN71-3** | 19 | G 3/4" -14 | 520,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 25 IR SN71-3** | 25 | G 1" -11 | 520,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SN71** | Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..SN 71 |