# GMM 160
Manometras su glicerino užpildu

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | plokščiai sandarinantis, su kakliuku |
| **Jungtis** | apačioje |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Slopinimas** | glicerino užpildmo pagalba |
| **Temperatūros diapazonas** | vidutinis maks. +60 °C<br>Aplinkos -20 °C iki +60 °C |



## Nuoroda

Naudojimo sritis esant apkrovai ramybės būsenoje: 3/4 x skalės galutinės reikšmė.
Naudojimo sritis esant kintamai apkrovai: 2/3 x skalės galutinė reikšmė.

## Prekė

| Pavadinimas | Nominalusis dydis Ø | Skalės diapazonas | Kokybės klasė | Jungtis |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 160-0.6** | 160 | 0...0,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-1** | 160 | 0...1 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-1.6** | 160 | 0...1,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-2.5** | 160 | 0...2,5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-4** | 160 | 0...4 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-6** | 160 | 0...6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-10** | 160 | 0...10 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-16** | 160 | 0...16 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-25** | 160 | 0...25 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-40** | 160 | 0...40 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-60** | 160 | 0...60 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-100** | 160 | 0...100 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-160** | 160 | 0...160 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-250** | 160 | 0...250 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-400** | 160 | 0...400 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-600** | 160 | 0...600 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 160-1000** | 160 | 0...1000 | 1,0 | G 1/2" -14 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*