PRESSE UPS
Žemo slėgio žarnų presas



Nuoroda
Prieš naudojimą, presą reikia pritvirtinti su keturiais varžtais prie tinkamo pagrindo (darbastalio).

Aprašas
UPS preso pagalba galima paruošti visas nuo 3 iki 16 mm nominaliojo ilgio žemo slėgio žarnas.

Prekė

Pavadinimas
PRESSE UPS 1