
# HK MA

Manometro adapteris 700 bar

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | maks. 700 bar |






## Aprašas

Skirta manometrams montuoti su NPT jungtimi

## Prekė

| Pavadinimas | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D | Ø E | Ø F | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK MA 1** | 71 | 32 | 32 | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9 |
| **HK MA 3** | 117 | 40 | 32 | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9 |
| **HK MA 4** | 155 | 35 | 32 | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9 |
| **HK MA 5** | 71 | 31 | 32 | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9 |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna |
| **GKS** | Guminė apsauga nuo lenkimo |
| **PNY 2100 HN** | Presuojama įmova, AGN |
| **PHY 2100** | Presuojamas aptaisas, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Prisukamos movos lanksčioji dalis |
| **SKL ZUBS SP** | Apsauga nuo dulkių SKL...SP |
| **SKF IN SP** | Prisukamos movos sutvirtintoji dalis |
| **SKF ZUBS SP** | Apsauga nuo dulkių SKF...SP |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*