# PRT S HR

Perrot movos dalis su išoriniu sriegiu, išorinis sriegis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | movos dalis su išoriniu sriegiu |
| **2 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | cinkuotas karštuoju būdu |



## Prekė

| Pavadinimas | Darbinis slėgis (bar) | Movos matmuo (mm) | G1 |
|---|---|---|---|
| **PRT S 50 HR 1.1/2** | 25,0 | 50,0 | G 1.1/2" -11 |
| **PRT S 50 HR 2** | 25,0 | 50,0 | G 2" -11 |
| **PRT S 70 HR 2** | 25,0 | 70,0 | G 2" -11 |
| **PRT S 70 HR 2.1/2** | 25,0 | 70,0 | G 2.1/2" -11 |
| **PRT S 70 HR 3** | 25,0 | 70,0 | G 3" -11 |
| **PRT S 89 HR 2.1/2** | 25,0 | 89,0 | G 2.1/2" -11 |
| **PRT S 89 HR 3** | 25,0 | 89,0 | G 3" -11 |
| **PRT S 108 HR 2.1/2** | 25,0 | 108,0 | G 2.1/2" -11 |
| **PRT S 108 HR 3** | 25,0 | 108,0 | G 3" -11 |
| **PRT S 108 HR 4** | 25,0 | 108,0 | G 4" -11 |
| **PRT S 133 HR 2.1/2** | 25,0 | 133,0 | G 2.1/2" -11 |
| **PRT S 133 HR 4** | 25,0 | 133,0 | G 4" -11 |
| **PRT S 133 HR 5** | 25,0 | 133,0 | G 5" -11 |
| **PRT S 159 HR 2.1/2** | 25,0 | 159,0 | G 2.1/2" -11 |
| **PRT S 159 HR 4** | 25,0 | 159,0 | G 4" -11 |
| **PRT S 159 HR 6** | 25,0 | 159,0 | G 6" -11 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*