# K-WTEH 2-TEILIG HANSA PRO


2-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge, HANSA PRO

HANSA FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Išėjimo slėgis** | Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar |
| **Medžiagos temperatūra** | -10 °C to +50 °C |
| **Aplinkos temperatūra** | -10 °C to +50 °C |
| **Medžiagos** | suslėgtas oras |
| **Konstrukcija** | Diaphragm pressure regulator with relieving, centrifugal filter, mist lubricator |
| **Pritvirtinimo rūšis** | Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Aktyvinimas / apsauga** | lockable handwheel |
| **Sumontavimo padėtis** | Vertical, drain down |
| **Filtravimo blokas** | 5,00 µm |
| **Manometro jungtis** | G 1/4 i |
| **maks. kondensato kiekis** | 49 cc |
| **maks. alyvos pripildymo kiekis** | 80 cc |
| **Nominalusis srautas G 1/2** | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar) |
| **Nominalusis srautas G 3/8** | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar) |
| **Alyvos dozav. esant qv = 1000 l/min** | 1-2 drops / min (guideline) |
| **PE maks. 12** | 16 bar |
| **Filtravimo elementas** | Cellpor |
| **Korpusas** | PA66 |
| **Membrana, sandarikliai** | Ms/NBR/PA6 |
| **Lašėjimo antgalis** | Polycarbonate |
| **Alyvos rūšis** | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |






## Prekė

| Pavadinimas | Jungtis | Reguliavimo diapazonas | Indikatorių sritys | Rezervuaras | Gaminio dydis | Kondensato išleidimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 21 88** | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 89** | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 90** | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 91** | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 92** | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 93** | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 94** | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 95** | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 96** | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 97** | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 98** | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 99** | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 00** | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 01** | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 02** | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 03** | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 04** | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 05** | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 06** | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 07** | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 08** | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 09** | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 10** | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 11** | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*