
HK DG4V3

Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 6

Savybės

Konstrukcija	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas su rankiniu avariniu įtaisu
Tiekimo apimtis	su rite, be kištukų
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 210 bar
Tūrinė srovė	maks. 80 l/min. (žr. charakteristiką)
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6
Tvirtinimas	4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M5 x 30 12.9
Apsaugos klasė	IP 65





Aprašas

Ribines perjungimo galios vertes žr. charakteristikose

užsakymo nuorodos

Kitos grandinės ir modeliai bei tūrio srautai ir atjungiamosios galios ribos pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Stūmoklio tipas		Nominalioji įtampa/ srovės rūšis	Persidengimas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DG4V3 0A VM U 12DC	4/2	0A	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0A VM U 24DC	4/2	0A	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0A VM U 110AC	4/2	0A	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0A VM U 230AC	4/2	0A	[PB/AT]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0B VM U 12DC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	12 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0B VM U 24DC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	24 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0B VM U 110AC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	110 VAC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0B VM U 230AC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	230 V AC 50 Hz	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2A VM U 12DC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2A VM U 24DC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2A VM U 110AC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2A VM U 230AC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 12DC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 24DC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 110AC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 230AC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2B VM U 12DC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2B VM U 24DC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2B VM U 110AC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 2B VM U 230AC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 6B VM U 12DC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 6B VM U 24DC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 6B VM U 110AC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 6B VM U 230AC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 12DC	4/2	8BL	[PA/BT]-[A/B/PT]	12 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 24DC	4/2	8BL	[PA/BT]-[A/B/PT]	24 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 110AC	4/2	8BL	[PA/BT]-[A/B/PT]	110 VAC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 230AC	4/2	8BL	[PA/BT]-[A/B/PT]	230 V AC 50 Hz	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 22A VM U 12DC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 22A VM U 24DC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 22A VM U 110AC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 22A VM U 230AC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,60
HK DG4V3 0C VM U 12DC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	12 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 0C VM U 24DC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	24 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 0C VM U 110AC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	110 VAC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 0C VM U 230AC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 2C VM U 12DC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 2C VM U 24DC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 2C VM U 110AC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 2C VM U 230AC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 6C VM U 12DC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

HK DG4V3

Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 6

Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Stūmoklio tipas		Nominalioji įtampa/ srovės rūšis	Persidengimas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DG4V3 6C VM U 24DC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 6C VM U 110AC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 6C VM U 230AC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 7C VM U 12DC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 7C VM U 24DC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 7C VM U 110AC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 7C VM U 230AC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 8C VM U 12DC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	12 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 8C VMU 24DC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	24 VDC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 8C VM U 110AC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	110 VAC	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 8C VM U 230AC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	230 V AC 50 Hz	neigiama (atidarytas)	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	2,20
HK DG4V3 2N VM U 12DC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	teigiama (uždarytas)	2 išdrožos	1,60
HK DG4V3 2N VM U 24DC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	teigiama (uždarytas)	2 išdrožos	1,60
HK DG4V3 2N VM U 110AC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	teigiama (uždarytas)	2 išdrožos	1,60
HK DG4V3 2N VM U 230AC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	230 V AC 50 Hz	teigiama (uždarytas)	2 išdrožos	1,60

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai

HK SP DG4V3	Magnetinio daugiaeigio vožtuvo HK DG4V3 ritė
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3