# GMM 100 HKR

Manometer met glycerinevulling

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Bevestiging** | Klemring |
| **Aansluiting 1** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | vlakdichtend met tap |
| **Aansluiting** | Achter, excentrisch |
| **Norm** | EN 837-1 |
| **Demping** | door glycerinevulling |
| **Temperatuurgebied** | medium max. +60 °C<br>Omgevingstemperatuur -20 °C tot +60 °C |




## Aanwijzing

Toepassingsbereik bij rustbelasting: tot aan de schaaleindwaarde.
Toepassingsbereik bij wisselbelasting: tot aan 0,9-voudige schaaleindwaarde.

## Artikel

| Aanduiding | Nominale maat Ø | Schaalbereik | Kwaliteitsklasse | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 100-0.6 HKR** | 100 | 0...0,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-1 HKR** | 100 | 0...1 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-1.6 HKR** | 100 | 0...1,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-2.5 HKR** | 100 | 0...2,5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-4 HKR** | 100 | 0...4 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-6 HKR** | 100 | 0...6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-10 HKR** | 100 | 0...10 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-16 HKR** | 100 | 0...16 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-25 HKR** | 100 | 0...25 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-40 HKR** | 100 | 0...40 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-60 HKR** | 100 | 0...60 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-100 HKR** | 100 | 0...100 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-160 HKR** | 100 | 0...160 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-250 HKR** | 100 | 0...250 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-400 HKR** | 100 | 0...400 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-600 HKR** | 100 | 0...600 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-1000 HKR** | 100 | 0...1000 | 1,0 | G 1/2" -14 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*