# RMM 50 H

Manometer zonder glycerinevulling

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Aansluiting 1** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | vlakdichtend met tap |
| **Aansluiting** | Achter, centrisch |
| **Norm** | EN 837-1 |
| **Temperatuurgebied** | medium max. +60 °C<br>Omgevingstemperatuur -20 °C tot +60 °C |



## Aanwijzing

Toepassingsbereik bij rustbelasting: 3/4 x schaaleindwaarde.
Toepassingsbereik bij wisselbelasting: 2/3 x schaaleindwaarde.

## Artikel

| Aanduiding | Nominale maat Ø | Schaalbereik | Kwaliteitsklasse | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 50-0.6 H** | 50 | 0...0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-1 H** | 50 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-1.6 H** | 50 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-2.5 H** | 50 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-4 H** | 50 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-6 H** | 50 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-10 H** | 50 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-16 H** | 50 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-25 H** | 50 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-40 H** | 50 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-60 H** | 50 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-100 H** | 50 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-160 H** | 50 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-250 H** | 50 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-315 H** | 50 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 50-400 H** | 50 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*