# FP 104

Przewód elastyczny do praski smarowej

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | praski smarowe |
| **Warstwa wewnętrzna** | poliester |
| **Wkład** | oplot poliestrowy |
| **Warstwa zewnętrzna** | PCW |
| **Kolor** | czarny |
| **Czynniki robocze** | smar stały |
| **Przyłącze 1** | gwint zewnętrzny walcowy metryczny lub calowy |
| **Przyłącze 2** | gniazdo smarowe zaworowe kulkowe H DIN 71412 |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | metal |
| **Norma węża** | DIN 1283 |



## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | Ciśnienie rozrywające (bar) | Długość (mm) |
|---|---|---|---|
| **FP 104-300 HM** | M 10 x 1 | 1000 | 300 |
| **FP 104-500 HM** | M 10 x 1 | 1000 | 500 |
| **FP 104-300 HR** | R 1/8" | 1000 | 300 |
| **FP 104-500 HR** | R 1/8" | 1000 | 500 |

G1 = gwint przyłącza 1

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*