
# HFM MK OR VA

Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie o-ringiem na króćcu wkręcanym |
| **Przyłącze 2** | przyłącze pomiarowe M 16 x 2 |
| **Typ konstrukcji** | kołnierz wkręcany z przyłączem pomiarowym |
| **Zakres dostawy** | z kapturkiem zamykającym |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Materiał** | stal szlachetna |






## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | maks. ciśnienie robocze (bar) | OR |
|---|---|---|---|
| **HFM MK 08-1 OR VA** | M 8 x 1 | 630 | 6,1 x 1,6 |
| **HFM MK 10-1 OR VA** | M 10 x 1 | 630 | 8,0 x 1,5 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*