# PRT S HR

Złącze Perrot część męska gwint zewnętrzny

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | męska część złącza |
| **Przyłącze 2** | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | cynkowany ogniowo |



## Artykuł

| Oznaczenie | Ciśnienie robocze (bar) | Wymiar złącza (mm) | G1 |
|---|---|---|---|
| **PRT S 50 HR 1.1/2** | 25,0 | 50,0 | G 1.1/2" -11 |
| **PRT S 50 HR 2** | 25,0 | 50,0 | G 2" -11 |
| **PRT S 70 HR 2** | 25,0 | 70,0 | G 2" -11 |
| **PRT S 70 HR 2.1/2** | 25,0 | 70,0 | G 2.1/2" -11 |
| **PRT S 70 HR 3** | 25,0 | 70,0 | G 3" -11 |
| **PRT S 89 HR 2.1/2** | 25,0 | 89,0 | G 2.1/2" -11 |
| **PRT S 89 HR 3** | 25,0 | 89,0 | G 3" -11 |
| **PRT S 108 HR 2.1/2** | 25,0 | 108,0 | G 2.1/2" -11 |
| **PRT S 108 HR 3** | 25,0 | 108,0 | G 3" -11 |
| **PRT S 108 HR 4** | 25,0 | 108,0 | G 4" -11 |
| **PRT S 133 HR 2.1/2** | 25,0 | 133,0 | G 2.1/2" -11 |
| **PRT S 133 HR 4** | 25,0 | 133,0 | G 4" -11 |
| **PRT S 133 HR 5** | 25,0 | 133,0 | G 5" -11 |
| **PRT S 159 HR 2.1/2** | 25,0 | 159,0 | G 2.1/2" -11 |
| **PRT S 159 HR 4** | 25,0 | 159,0 | G 4" -11 |
| **PRT S 159 HR 6** | 25,0 | 159,0 | G 6" -11 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*