# SKF IR VA

Połowa stała złącza gwintowanego

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | ogólne zastosowania w przemyśle, maszynach budowlanych, sprzęcie agrotechnicznym itd. |
| **Przyłącze 1** | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E |
| **Ciśnienie resztkowe:** | Możliwe łączenie pod ciśnieniem resztkowym |
| **Materiał** | stal szlachetna |



## Opis

Złącza gwintowane zostały zwymiarowane na wysokie ciśnienia i impulsy ciśnieniowe.
Przy prawidłowym montażu tuleja wkręcona całkowicie zakrywa pierścień hamujący.

## Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

## Dodatkowe informacje

Gwint samozabezpieczający uniemożliwia przypadkowe rozłączenie w wyniku wibracji.
Dzięki mocnej konstrukcji nadają się do eksploatacji w ciężkich warunkach.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typowielkość | DN* | Gwint przyłącza | Gwint złącza | Ciśnienie robocze (bar) | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) | SF gek.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 10 IR 2 VA** | 2 | 10 | G 3/8" -19 | Rd. 28 x 2 | 250,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKF 13 IR 3 VA** | 3 | 12 | G 1/2" -14 | Rd. 36 x 2 | 250,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKF 20 IR 4 VA** | 4 | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 42 x 2 | 150,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKF 25 IR 5 VA** | 5 | 25 | G 1" -11 | Rd. 48 x 3 | 150,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKF 32 IR 6 VA** | 6 | 31 | G 1.1/4" -11 | Rd. 70 x 3 | 100,0 | -25 | 200 | 4 |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **SKF IR** | Połowa stała złącza gwintowanego, galwanizowany |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS** | Ochrona przeciwpyłowa do SKF |
| **SKF ZUBS AL** | Kołpak zamykający |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*