K-KLM
Clamping nuts

Właściwości

Ciśnienie robocze	0 - 10 bar
Zakres temperatury	-10 °C to +60 °C



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	dla węża	L1 (mm)	RK
K- 07 40 33 50	M 10 x 1	6 mm / 4 mm	13,0	12 mm
K- 07 40 33 51	M 12 x 1	8 mm / 6 mm	13,0	14 mm
K- 07 40 33 52	M 16 x 1	12 mm / 9 mm	14,0	19 mm
K- 07 40 33 53	M 14 x 1	10 mm / 8 mm	13,0	17 mm

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.