# GVM 50

Manômetro de vácuo com enchimento de glicerina

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Conexão 1** | Rosca externa BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Vedação plana com espiga |
| **Conexão** | embaixo |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Amortecimento** | através de enchimento de glicerina |
| **Faixa de temperatura** | meio máx. +60 °C<br>Ambiente -20 °C a +60 °C |



## Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala.
Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

## Artigo

| Descrição | Ø tamanho nominal | Faixa da escala | Categoria de qualidade | Conexão |
|---|---|---|---|---|
| **GVM 50 -1+0** | 50 | -1...0 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| **GVM 50 -1+0.6** | 50 | -1...+0,6 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| **GVM 50 -1+1.5** | 50 | -1...+1,5 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| **GVM 50 -1+3** | 50 | -1...+3 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| **GVM 50 -1+5** | 50 | -1...+5 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| **GVM 50 -1+9** | 50 | -1...+9 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| **GVM 50 -1+15** | 50 | -1...+15 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*