
HK IHV REPKIT

Kit de reparo para acumulador hidráulico de balão





Nota

Reparos nos acumuladores de pressão podem ser realizados apenas por pessoal especializado treinado! Favor observar as instruções de reparo anexas.

Descrição

para o acumulador hidráulico de balão IHV
formado por balão sobressalente, jogo de juntas e anel bipartido

Artigo

Descrição	para acumulador hidráulico	Bolha sobressalente	Peso (kg)
HK IHV 1.0 REPKIT	HK IHV 1,0 ltr	Balão 1,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,5
HK IHV 1.6 REPKIT	HK IHV 1,6 ltr	Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF	0,6
HK IHV 2.5 REPKIT	HK IHV 2,5 ltr	Balão 2,5 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,7
HK IHV 4.0 REPKIT	HK IHV 4,0 ltr	Balão 4,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,0
HK IHV 5.0 REPKIT	HK IHV 5,0 ltr	Balão 5,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,2
HK IHV 6.0 REPKIT	HK IHV 6,0 ltr	Balão 6,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10.0 REPKIT	HK IHV 10,0 ltr	Balão 10,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10K2 REPKIT	HK IHV 10,0 ltr K2	Balão 10,0 ltr. K2 NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,7
HK IHV 12.0 REPKIT	HK IHV 12,0 ltr	Balão 12,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,0
HK IHV 20.0 REPKIT	HK IHV 20,0 ltr	Balão 20,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,3

é peça sobressalente para os seguintes produtos

HK IHV	Acumulador hidráulico de balão

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.