# GMM 50 H

Manometre cu umplutură de glicerină

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Tip constructiv** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Racord 1** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Formă de etanşare 1** | cu etanşare pe suprafaţă cu ştift |
| **Racord** | în spate, centric |
| **Standard** | EN 837-1 |
| **Amortizare** | prin umplutură de glicerină |
| **Domeniu de temperaturi** | mediu până la +60 °C<br>Ambiantă -20 °C la +60 °C |




## Indicaţie

Domeniu de utilizare la sarcina în repaus: 3/4 x valoarea finală pe scală.
Domeniu de utilizare la sarcina alternantă: 2/3 x valoarea finală pe scală.

## Articol

| Denumire | Mărime nominală Ø | Domeniu de măsurare | Clasă de calitate | Racord |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 50-1 H** | 50 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-1.6 H** | 50 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-2.5 H** | 50 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-4 H** | 50 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-6 H** | 50 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-10 H** | 50 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-16 H** | 50 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-25 H** | 50 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-40 H** | 50 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-60 H** | 50 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-100 H** | 50 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-160 H** | 50 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-250 H** | 50 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-400 H** | 50 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*