# GMM 50 H

Манометры с глицериновым наполнением

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Модель** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Соединение 1** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Плоское уплотнение с цапфой |
| **Соединение** | сзади, по центру |
| **Норма** | EN 837-1 |
| **Гашение** | Благодаря глицериновому наполнению |
| **Область температур** | средство макс. +60 °C<br>Окружающей среды от -20 °C до +60 °C |




## Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

## Изделие

| Наименование | Номинальная величина Ø | Диапазон шкалы | Класс качества | Соединение |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 50-1 H** | 50 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-1.6 H** | 50 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-2.5 H** | 50 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-4 H** | 50 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-6 H** | 50 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-10 H** | 50 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-16 H** | 50 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-25 H** | 50 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-40 H** | 50 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-60 H** | 50 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-100 H** | 50 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-160 H** | 50 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-250 H** | 50 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-400 H** | 50 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*