# RMM 40 HFR

Манометры без глицеринового наполнения

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Модель** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Крепление** | Переднее кольцо с крепежными отверстиями |
| **Соединение 1** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Плоское уплотнение с цапфой |
| **Соединение** | сзади, по центру |
| **Норма** | EN 837-1 |
| **Область температур** | средство макс. +60 °C<br>Окружающей среды от -20 °C до +60 °C |

## Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

## Изделие

| Наименование | Номинальная величина Ø | Диапазон шкалы | Класс качества | Соединение |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 40-1 HFR** | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-1.6 HFR** | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-2.5 HFR** | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-4 HFR** | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-6 HFR** | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-10 HFR** | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-16 HFR** | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-25 HFR** | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-40 HFR** | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-60 HFR** | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-100 HFR** | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-160 HFR** | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-250 HFR** | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-315 HFR** | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-400 HFR** | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*