

# HK KL EJ

Термометр сопротивления для реле уровня и температуры

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | Термометр сопротивления PT 100 (доп. ±0,8° C) |
| **Рабочее напряжение** | 24 В пост.тока |
| **Применение** | для реле уровня и температуры HK 64EJ |






## Указание

Установка и сборка должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Контакты для измерения уровня или температурные датчики должны соединяться с платой чистыми и свободными от масла.
Для безупречной работы температурных датчиков важно, чтобы они прилегали к днищу погружной трубы без воздушного зазора. Следует убедиться, что плата вставлена в погружную трубу до упора и была зафиксирована.

## Описание

для монтажа на контактной пластине реле уровня и температуры HK64EJ

## Изделие

| Наименование | Вес (kg) |
|---|---|
| **HK KL PT100 EJ** | 0,2 |

## Является принадлежностью к следующим изделиям

| | |
|---|---|
| **HK 64EJ** | Реле уровня и температуры HK 64EJ |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*