
DSR FPM


Скребковая манжета, DSR-фторкаучук

Свойства

Модель	Скребковая манжета
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз
Материал	Фторкаучук
Применение	Гидравлика



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0



Описание

простой монтаж.

Изделие

Наименование	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.