# K-VAKUUMSENSOR ANALOG

Vacuum sensor, analogue

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Применение** | Measurement of vacuum values close to the suction pad<br>Remote evaluation of the signals<br>Processing the output signals, for example, by PLC |
| **Рабочие среды** | dry, oil-free air and non-aggressive gases |
| **Область температур** | 0 - 50 °C |
| **Выходной сигнал** | 1 to 5 analogous to V |
| **Гистерезис** | Fixed: 20 mbar (model with digital sensor) |
| **Длина кабеля** | 3 m |
| **Степень защиты** | IP 40 |




## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

## Изделие

| Наименование | Соединение | H (mm) | L (mm) | Диапазон измерений | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 45 01 56** | M 5 male | 16,9 | 21,0 | -1 bis 0 bar | 10 - 24 V DC |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*