# RMM 63 HKR

Manometer bez glycerínovej náplne

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Upevnenie** | Zvierací krúžok |
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením s čapom |
| **Prípojka** | vzadu, centrická |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Rozsah teplôt** | max. média. +60 °C<br>Okolité -20 °C až +60 °C |




## Poznámka

Rozsah použitia pri kľudovom zaťažení: 3/4 x koncová hodnota stupnice.
Rozsah použitia pri striedavom zaťažení: 2/3 x koncová hodnota stupnice.

## Výrobok

| Označenie | Menovitá veľkosť Ø | Rozsah stupnice | Akostná trieda | Prípojka |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 63-0.6 HKR** | 63 | 0...0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-1 HKR** | 63 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-1.6 HKR** | 63 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-2.5 HKR** | 63 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-4 HKR** | 63 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-6 HKR** | 63 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-10 HKR** | 63 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-16 HKR** | 63 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-25 HKR** | 63 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-40 HKR** | 63 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-60 HKR** | 63 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-100 HKR** | 63 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-160 HKR** | 63 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-250 HKR** | 63 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-315 HKR** | 63 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-400 HKR** | 63 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*