3 WS IR HR MG

3cestný diel

Vlastnosti

Prípojka 1	Vnútorný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
Prípojka 2 + 3	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	s plochým tesnením
Konštrukcia	Rozdeľovač
Vyhotovenie	Tvar Y
Materiál	Mosadz



Výrobok

Označenie	G1 - G3
3 WS IR 20 HR MG	G 3/4" -14

G1 - G3 = Závity prípojok 1-3

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.