
# K-VTST 4 AB MS

Distributor pieces, brass, with 4 outlets

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka** | G 3/4 and G 1 incl. PTFE-sealing at outer thread, G 1 1/4 without sealing |
| **Prevádzkový tlak** | max. 10 bar |






## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

For assembling compressed air taps.End fittings with 1 x male and 1 x female thread, outlets optionally with male or female thread.

## Výrobok

| Označenie | Prípojka výstup | Prípojka vstup | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 52 85** | 4 x 1/2 male | 2 x 3/4 | 50,0 | 210,0 |
| **K- 07 40 52 86** | 4 x 1/2 female | 2 x 3/4 | 50,0 | 210,0 |
| **K- 07 40 52 87** | 4 x 1/2 male | 2 x 1 | 50,0 | 213,0 |
| **K- 07 40 52 88** | 4 x 1/2 female | 2 x 1 | 50,0 | 213,0 |
| **K- 07 40 52 89** | 4 x 1/2 male | 2 x 1 1/4 | 60,0 | 257,0 |
| **K- 07 40 52 90** | 4 x 1/2 female | 2 x 1 1/4 | 60,0 | 257,0 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*