# GMM 100
Manometar sa glicerinskim punjenjem

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Priključak 1** | BSP spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | ravno zaptivanje sa rukavcem |
| **Priključak** | dole |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Prigušivanje** | pomoću glicerinskog punjenja |
| **Temperaturni opseg** | medija maks. +60 °C<br>Okoline -20 °C do +60 °C |




## Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.
Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

## Artikal

| Naziv | Nominalna veličina Ø | Opseg skale | Klasa kvaliteta | Priključak |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 100-0.6** | 100 | 0...0,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-1** | 100 | 0...1 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-1.6** | 100 | 0...1,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-2.5** | 100 | 0...2,5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-4** | 100 | 0...4 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-6** | 100 | 0...6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-10** | 100 | 0...10 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-16** | 100 | 0...16 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-25** | 100 | 0...25 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-40** | 100 | 0...40 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-60** | 100 | 0...60 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-100** | 100 | 0...100 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-160** | 100 | 0...160 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-250** | 100 | 0...250 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-400** | 100 | 0...400 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-600** | 100 | 0...600 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| **GMM 100-1000** | 100 | 0...1000 | 1,0 | G 1/2" -14 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **GMM SCHUTZ** | Gumena zaštitna kapica za manometar |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*