# RMM 160
Manometar bez glicerinskog punjenja

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Priključak 1** | BSP spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | ravno zaptivanje sa rukavcem |
| **Priključak** | dole |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Temperaturni opseg** | medija maks. +60 °C<br>Okoline -20 °C do +60 °C |



## Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.
Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

## Artikal

| Naziv | Nominalna veličina Ø | Opseg skale | Klasa kvaliteta | Priključak |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 160-0.6** | 160 | 0...0,6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-1** | 160 | 0...1 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-1.6** | 160 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-2.5** | 160 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-4** | 160 | 0...4 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-6** | 160 | 0...6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-10** | 160 | 0...10 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-16** | 160 | 0...16 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-25** | 160 | 0...25 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-40** | 160 | 0...40 | 1,6 | G 1/2" -14 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*