
# XWSA VA
## 焊接螺栓连接,角度90°

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 米制管用焊接接套 |
| **接口 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 焊接螺栓连接 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **标准** | ISO 8434-1 |
| **供货范围** | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| **原料** | 不锈钢 |






### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | Ø D1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XWSA NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 10 | 12,0 | 19 | 19 | 12 |
| **XWSA NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 12 | 14,0 | 23 | 21 | 12 |
| **XWSA NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 14 | 15,0 | 24 | 22 | 14 |
| **XWSA NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 16 | 17,0 | 25 | 24 | 17 |
| **XWSA NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 19 | 21,0 | 30 | 28 | 19 |
| **XWSA NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 22 | 23,5 | 33 | 31 | 24 |
| **XWSA NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 27 | 27,5 | 37 | 35 | 27 |
| **XWSA NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 32 | 30,5 | 42 | 38 | 36 |
| **XWSA NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 40 | 34,5 | 49 | 40 | 41 |
| **XWSA NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 46 | 40,0 | 57 | 51 | 50 |
| | | | | | | | | |
| **XWSA NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 15 | 17,5 | 25 | 25 | 17 |
| **XWSA NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 17 | 21,5 | 29 | 29 | 17 |
| **XWSA NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 21 | 24,5 | 33 | 33 | 24 |
| **XWSA NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 26 | 26,5 | 37 | 37 | 27 |
| **XWSA NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 31 | 30,0 | 42 | 42 | 36 |
| **XWSA NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 36 | 35,5 | 49 | 49 | 41 |
| **XWSA NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 44 | 41,0 | 57 | 57 | 50 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø = 管外直径

### 产品变体

| | |
|---|---|
| **XWSA** | 焊接螺栓连接,角度90°, 钢 |
| **WSA VA** | 焊接螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*